

# 淮南市安全生产（防灾减灾救灾）委员会办公室

---

## 关于对安徽中升智能科技有限公司问题隐患 进行挂牌督办的通知

寿县人民政府：

2025年9月29日，淮南市应急管理局对安徽中升智能科技有限公司开展隐患复查，复查发现安徽中升智能科技有限公司危险化学品安全管理混乱，危险化学品储存场所未采取防雷、防爆、防静电等有效的安全防范措施，过氧化甲基乙基酮、不饱和聚酯树脂、松香水、油漆、柴油等未按照规定储存在危险化学品专用仓库，存在重大安全风险，极易引发生产安全事故。经研究，市安委会办公室决定对安徽中升智能科技有限公司问题隐患进行挂牌督办，现就有关事项通知如下：

**一、加强组织领导，确保责任落实。**寿县人民政府要切实履行属地管理责任，加强对涉及危险化学品工贸企业的监督检查，督促安徽中升智能科技有限公司认真落实安全生产主体责任，严格执行《安徽省工贸企业危险化学品安全管理暂行规定》，真正筑牢危险化学品使用的安全底线。

**二、紧盯问题隐患，确保整改到位。**寿县人民政府要加大对挂牌督办问题隐患整改的督促力度，指导安徽中升智能科技有限

公司制定符合实际、可操作性强的整改方案，深刻吸取安徽中升智能科技有限公司“10·30”一般物体打击事故教训，确保整改过程安全可控，做到问题隐患真整改、改彻底。

**三、严格验收程序，做到举一反三。**挂牌督办问题隐患整改完成后，请寿县人民政府按程序组织初验，初验合格后向市安委会办公室提出销号申请。接到销号申请后，市安委会办公室将成立验收组，现场验收合格后予以销号。同时，请寿县人民政府举一反三开展排查，精准防控工贸企业危险化学品安全风险。对未按期完成整治任务的，市安委会办公室将予以通报、约谈。对由于整改责任不落实、安全监管不到位而导致生产安全事故发生的，将依法进行倒查，严肃追究有关单位和人员责任。

附件：问题隐患清单

淮南市安全生产（防灾减灾救灾）委员会办公室

2025年10月10日



附件

## 问题隐患清单

责任企业	隐患和问题	整改期限
安徽中升智能科技有限公司	<p>1. 过氧化甲基乙基酮、不饱和聚酯树脂、松香水、油漆、柴油等未按照规定储存在危险化学品专用仓库；2. 危险化学品储存场所未设置防雷装置、消防设施；3. 危险化学品储存场所入口处未设置人体导除静电装置；4. 危险化学品储存场所耐火等级不符合规定要求；5. 柴油未按照危险化学品进行管理；存在违规开桶加油作业情况；未设置安全警示标志、告知卡；6. 油漆、不饱和聚酯树脂储存不符合规定要求，未隔离储存；未设置安全警示标志、告知卡；油漆未放置在托盘上；未设置可燃气体报警装置、事故通风系统；7. 松香水、过氧化甲基乙基酮储存不符合要求，未隔离储存；无危险化学品安全技术说明书；松香水无安全标签；未设置安全警示标志、告知卡；8. 气瓶间内未设置可燃气体报警装置；未设置事故通风系统；空瓶、实瓶区域未分开，且无明显标志；气瓶未设置防倾倒装置；气瓶间内堆放大量可燃物；未设置安全警示标志、告知卡；9. 喷漆间可燃气体报警器安装数量不足；10. 喷涂车间（21区）电插排绝缘层破裂，不符合防爆要求；11. 静电喷涂区域1m范围内使用非防爆插排、开关按钮；涂料存量超过当班用量；静电喷涂作业人员未穿戴防静电劳动防护用品；12. 液态储罐（二氧化碳、氩气）未设置安全警示标志、告知卡；13. 车间内部分气瓶未设置防倾倒装置；14. 车间内一处吊索具存放处无吨标。15. 厂区内车道宽度超过9米，未实行分道行车。</p>	2025年10月31日