

浙江中巷建工集团有限公司“9·14”一般物体打击事故防范和整改措施落实情况评估报告

2024年9月14日15时30分许，浙江中巷建工集团有限公司（以下简称：中巷公司）在张集煤矿中央区商品煤落地系统改造工程施工过程中发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失248万余元。

根据《关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）和《安徽省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》（皖安办〔2021〕64号），市安委会办公室依法依规组织开展了浙江中巷建工集团有限公司“9·14”一般物体打击事故防范和整改措施落实情况评估工作。

一、评估工作开展情况

根据《浙江中巷建工集团有限公司“9·14”一般物体打击事故调查报告的批复》（以下简称《批复》）（淮府秘〔2025〕2号），2025年12月8日，市安委会办公室印发《关于落实浙江中巷建工集团有限公司“9·14”一般物体打击事故调查报告批复意见自查自评工作的通知》，中巷公司、安徽华东工程建设项目管理集团有限公司（以下简称：华东公司）按期提交了自查报告和佐证资料。2025年12月12日，市安办印发《关于成立浙江中巷建工集团有限公司“9·14”

一般物体打击事故调查报告批复意见落实情况评估工作组的通知》，并对《批复》落实情况开展现场评估。

二、责任追究落实情况

（一）给予行政处罚人员

1. 方某改，中巷公司驻张集煤矿项目部经理。2025年5月14日，淮南市应急管理局给予其43590.26元罚款，已于2025年5月28日缴纳罚款。

2. 谭某东，中巷公司驻张集煤矿项目部安全负责人。2025年5月14日，淮南市应急管理局给予其6427.37元罚款，已于2025年5月28日缴纳罚款。

3. 周某海，中巷公司驻张集煤矿项目部水电班班长。2025年5月14日，淮南市应急管理局给予其4304.4元罚款，已于2025年5月28日缴纳罚款。

4. 叶某，中巷公司工人。2025年5月14日，淮南市应急管理局给予其5000元罚款，已于2025年5月28日缴纳罚款。

（二）给予行政处罚的单位

1. 浙江中巷建工集团有限公司。2025年5月14日，淮南市应急管理局给予其61万元罚款，已于2025年5月28日缴纳罚款。

2. 安徽华东工程建设项目管理有限公司。2025年5月30日，凤台县城市管理行政执法局给予其26万元罚款，已于2025年6月12日缴纳罚款。

三、事故防范和整改措施落实情况

（一）深刻吸取事故教训，全面履行安全生产主体责任落实

一是健全责任体系，压实全员安全责任。中巷公司明确公司主要负责人、项目负责人、安全管理人员到作业人员等岗位的安全职责、考核标准及奖惩办法，组织《安全生产责任书》签订工作，项目部建立健全了安全教育培训制度、安全技术交底制度、安全检查与隐患排查治理制度、劳动防护用品管理制度、班前会管理制度等相关安全管理制度。华东公司进一步明确各级监理岗位的安全生产职责，将监理责任层层分解、落实到人，建立“全员有责、失职追责”的责任体系。

二是强化安全教育培训和现场管理。中巷公司组织员工通过观看视频、专家授课等形式进行安全教育，重新进行三级安全教育考核，特种人员持证上岗及复训，加强对作业现场安全管理的检查，抽查安全教育、安全技术交底、临时用电、班前会等管理制度的落实执行。华东公司组织全体监理人员召开事故警示教育会，重点强化安全生产法律法规、行业规范及高处作业等专业知识的学习培训，提升监理人员专业能力与责任意识。

三是加强安全投入。中巷公司对《劳动防护用品采购与发放管理办法》进行修订，确保采购渠道正规、产品符合国标或行标，为项目人员配发全新的合格劳动防护用品，并建立个人领用档案，确保“一人一档，按需配备”。华东公司通过健全制度，明确高处作业、交叉作业等重点环节必须增加巡查频次，强化现场安全管控。

（二）严密排查隐患，落实双重预防工作机制

一是健全风险分级管控与隐患排查治理机制。中巷公司制定了《安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系工作手册》，明确了风险辨识、评估、分级（红、橙、黄、蓝）的标准和管控责任，公司对所有在建项目开展了为期两周的“防违章、查隐患”专项排查行动，重点检查员工安全设备佩戴、现场管理合规性等问题。华东公司针对监理工作中风险辨识能力不足的问题，强化监理巡查常态化，要求监理人员对现场全覆盖检查，杜绝监理巡查盲区。

二是制定并落实隐患排查治理清单。中巷公司对排查出的隐患，建立《隐患排查治理台账》，并按照“整改措施、责任、资金、时限和预案”“五落实”原则完成整改，安全部门逐一复查销项。华东公司开展安全隐患“回头看”，对发现问题下发监理通知单，明确整改时限与责任人，确保隐患动态清零。

四、评估结论及意见建议

中巷公司、华东公司能够吸取事故教训，落实事故责任追究和防范和整改措施，《事故调查报告》中涉及的有关责任单位和责任人员的处理已组织落实。针对下一步安全生产管理工作，评估组提出以下意见：中巷公司、华东公司要进一步汲取事故教训，举一反三，落实全员安全生产责任制，持续完善安全生产长效机制，强化责任落实与过程管控，坚决防范和遏制各类生产安全事故的发生，切实提升企业本质安全水平。