

淮南市万民暖通制冷设备工程有限公司“8·6” 一般高处坠落事故防范和整改措施落实情况 评估报告

2024年8月6日上午10时许，淮南市万民暖通制冷设备工程有限公司（以下简称：万民公司）发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失106.7万元左右。

根据《关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）和《安徽省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》（皖安办〔2021〕64号），市安委会办公室依法依规组织开展了淮南市万民暖通制冷设备工程有限公司“8·6”一般高处坠落事故防范和整改措施落实情况评估工作。

一、评估工作开展情况

根据《淮南市人民政府关于淮南市万民暖通制冷设备工程有限公司“8·6”一般高处坠落事故调查报告的批复》（以下简称《批复》）（淮府秘〔2024〕121号），2025年10月17日，市安委会办公室印发《关于落实淮南市万民暖通制冷设备工程有限公司“8·6”一般高处坠落事故调查报告批复意见自查自评工作的通知》，万民公司、淮南矿业（集团）有限责任公司张集煤矿（以下简称：张集煤矿）提交了自查报告和佐证资料，2025年10月20日，市安办印发《关于成立淮南市万民暖通制冷设备工

程有限公司“8·6”一般高处坠落事故调查报告批复意见落实情况评估工作组的通知》，并对《批复》落实情况开展现场评估。

二、责任追究落实情况

（一）给予行政处罚人员

1. 罗某艳，万民公司法定代表人、董事长。2025年1月17日，凤台县应急管理局给予其14880元罚款，已于2025年1月27日缴纳罚款。

2. 汪某俊，万民公司总经理，协助董事长抓好公司全面管理工作。2025年1月17日，凤台县应急管理局给予其8226元罚款，已于2025年1月27日缴纳罚款。

3. 韩某，张集煤矿党委委员、党委副书记，纪委书记，空调维保项目具体负责人。2025年1月17日，凤台县应急管理局给予其5000元罚款，已于2025年1月21日缴纳罚款。2025年2月28日，淮河能源控股集团有限责任公司纪委对韩某进行提醒谈话，韩某向淮河能源控股集团有限责任公司作出深刻书面检查。

（二）给予行政处罚的单位

淮南市万民暖通制冷设备工程有限公司。2025年1月17日，凤台县应急管理局给予其50万元罚款，企业已缴纳47万元，剩余3万元已移交法院强制执行。

淮南矿业（集团）有限责任公司张集煤矿。2025年1月17日，凤台县应急管理局给予其3万元罚款，已于2025年1月23日缴纳罚款。

三、事故防范和整改措施落实情况

（一）落实企业主体责任

万民公司认真落实企业主体责任。一是组织开展安全生产法律法规专题学习，组织全体员工深入学习《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，以及典型事故案例，营造“人人讲安全、个个会应急”的浓厚氛围，提升全体员工的法律意识和法治观念，树立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全发展理念。二是深刻吸取事故教训，落实全员安全生产责任制；严格落实培训流程，确保新员工掌握基础安全知识后再上岗，定期组织在岗员工开展安全生产规章制度、安全操作规程、岗位安全操作技能、事故应急处理措施及安全生产权利义务等内容的培训。三是加强生产安全事故隐患排查治理，及时制止纠正高处作业中存在的违章行为。四是严格执行特种作业人员持证上岗制度，全面梳理高处作业等特种岗位，核查现有人员资格证书有效性，严禁未取得资格人员从事特种作业，保障特种作业环节安全。

（二）强化承包安全管理

张集煤矿认真落实对项目承包单位的安全管理工作的要求。一是压实安全责任，制定《张集煤矿地面安全管理规定》，明确由企业管理科（工程管理科）、机电管理科等主管部门具体负责地面工程项目的安全监管。主管部门须严格审核外委单位资质与安全生产条件，签订安全协

议，厘清双方职责。凡外委工程发生工伤事故，一律依据矿年度安全文件追究主管部门责任。二是严格源头管控，地面零散作业实行报备制，施工单位须提前一天向主管科室报备并制定管控措施。作业前必须完成安全技术交底（留存签字记录），检查劳动防护用品佩戴；现场须设置警示标识、防护围栏等设施，夜间作业保证充足照明。针对高空坠物、触电、坍塌等风险，必须制定并执行专项防范方案。特种作业人员必须持证上岗。三是狠抓过程监管，地面零散作业中，对危险性较大的项目，须安排班队长及以上管技人员现场监管。监管人员应熟知作业内容与安全措施，监督规程执行，及时制止违章，发现隐患立即停工处理，不得擅离岗位。外委工程则由主管科室每日派专人巡查监督。四是强化隐患排查，地面作业主管科室须每周对生产、生活区域履行监管职责，每周巡查不少于2次，确保管辖范围全覆盖。安全监察科牵头，每旬组织相关科室对地面工程、零散作业进行动态检查；每月组织开展一次地面作业区域安全大检查（与矿长月度隐患大排查同步），并对查出问题跟踪整改，形成闭环管理。五是深化警示教育，通过安全办公会、班前会等场合，结合案例开展地面安全警示教育，组织学习《中华人民共和国安全生产法》等法规，筑牢“安全第一”的底线思维。

四、评估结论及意见建议

万民公司、张集煤矿能够吸取事故教训，落实事故责任追究防范和整改措施，《事故调查报告》中涉及的有关

责任单位和责任人员的处理已组织落实。针对下一步安全生产管理工作，评估组提出以下意见：万民公司、张集煤矿要进一步汲取事故教训，举一反三，落实全员安全生产责任制，加强员工安全教育培训和应急演练，强化风险辨识和隐患排查，加强事前预防，抓早抓小，全面加强企业安全管理，提升本质安全水平。